


EASY MOUNTING, ONLY 3 OPERATIONS, HIGH SAFETY DUE TO THE DIRECT MOUNTING OF THE FITTING
EINFACH MONTAGE, NUR 3 OPERATIONEN, HOHE SICHERHEIT DA VERSCHRAUBUNG DIREKT MONTIERT IST



1 Cut the pipe with a trimmed angle edge.
Rohr rechtwinklig mit engratetem Winkelschnitt ablängen.



2 Check that the nut is slightly screwed to the body (max. 1 Turn), and insert the pipe into the fitting till the end.
Kontrollieren dass der Ring nur minimal (max 1 Rund) eingeschraubt zum Gehäuse ist und dann Verschraubung bis Ende montieren.



3 Tighten the nut according to the below torque valves.
Ring anziehen. Bitte die Anzugsmomenten der Tabelle folgen.



EFFEBI S.p.A. - Via Giuseppe Verdi,68 - 25073 Bovezzo (BS) - Italia
Tel. +39 030 211010 - Fax: +39 030 2110301 (Italia) Fax: +39 030 2110302 (Export)
Website: www.effebi.it - E-mail: effebi@effebi.it

KRONOS-PUSH®

QUICK **MOUNTING**
fitting for **iron pipe**



THREAD
GEWINDE
ISO 7/1

PN 50



ACS

SCHNELLKUPPLUNG
für **Stahlrohr**




KRONOS - PUSH®



IRON PIPE

QUICK **MOUNTING** fitting for **iron pipe** **SCHNELLKUPPLUNG** für **Stahlrohr**

SUPER FAST
3
OPERATIONS
ONLY
MOUNTING



ACS



THREAD
GEWINDE
ISO 7/1

PN 50*

- 1 Thread UNI ISO 7/1
- 2 High security body with deep inlet
- 3 Self adapting conical gasket with very high contact surface
- 4 Patented superfast mounting system
- 5 Extra strong grip
- 6 Direct mounting with locking nut

- 1 Gewinde UNI ISO 7/1
- 2 Hohes sicherheitsgehäuse mit tiefem einbau
- 3 Konische Dichtung mit langem kontaktoberfläche und ideal verbindung
- 4 Patentiertes System für schnelle Montage
- 5 Super Halterung
- 6 Direkte Montage mit Verbindungsring

* 3/8" - 1" = PN50 1 1/4" - 1 1/2" = PN32 2" = PN25